



# propa®secard

Um Probleme zu lösen,  
ausgelöst durch:



Feuchtigkeit



Klimatische  
Bedingungen

## Kostbare Daten, in Echtzeit!

**PROPASECARD** ist ein Nachweis für die relative Luftfeuchtigkeit (rF) durch den reversiblen Farbumschlag von blau nach rosa (feucht). Das Produkt enthält kein Kobaltdichlorid.

**PROPASECARD** muß direkt in der Verpackung des zu kontrollierenden Produktes eingesetzt werden. Es ist in zahlreichen Konfigurationen verfügbar. **PROPASECARD** kann je nach Anwendung und Erfordernissen niedrige Luftfeuchten bis zu einer rF von 5% oder hohe bis zu einer rF von 90% anzeigen.

Ideal zur Verwendung mit Trockenmitteln in beliebigen Anwendungen, bei denen die Luftfeuchtigkeit einen kritischen Punkt erreicht. Die Anzeige ist leicht visuell erkennbar. Falls die Luftfeuchtigkeit im Grenzbereich angezeigt wird, weiß der Anwender, dass er das Trockenmittel auswechseln und das Produkt kontrollieren muss.

Durch die Luftfeuchtigkeit können die Eigenschaften Ihres Produktes beeinflusst bzw. das Produkt selbst zerstört werden. **PROPASECARD** kann die Kontrolle und den Schutz der Produkte vor möglichen durch Feuchtigkeit ausgelöste Schäden verbessern.

**PROPASECARD** ist leicht anzuwenden und abzulesen. Die Spots sind "Blau" bei Abwesenheit von Feuchtigkeit und sie verfärben sich rosa beim Erreichen der unterschiedlichen Feuchtigkeitsbereiche.



**Kontrollfenster:** Das **Kontrollfenster** von **PROPASECARD** kann in eine Haube, einen Beutel oder eine Schutzfolie eingesetzt werden, um die relative Feuchtigkeit innerhalb der Verpackung von außen überprüfen zu können.





## Hauptanwendungen:

- Elektronik
- Militärische Komponenten
- Optische Instrumente
- Verpackung
- Automobilsektor
- Diagnostik
- Museen und Kunstwerke

Dank der Feuchtigkeitsindikatoren **Propasecard** können Sie sofort wissen, welchem Feuchtigkeitsgehalt Ihre Produkte während des Transports und der Lagerung unterzogen wurden.

