



propa[®]secard

Problèmes dus à:



Humidité



Conditions climatiques

Des données précieuses, en temps réel!

PROPASECARD est une carte avec une pastille de lecture réversible **sans dichlorure de cobalt** qui indique le dépassement d'un certain taux d'Humidité Relative (HR) en changeant de couleur du bleu au rose.

PROPASECARD doit être placé dans l'emballage du produit à contrôler et il est disponible en plusieurs configurations. **PROPASECARD** est en mesure de contrôler de 5% à 90% le taux de HR, selon l'application et les besoins.

PROPASECARD donne la preuve visuelle et immédiate du niveau de HR dans un environnement et/ou un emballage. Si le taux d'humidité indiqué est élevé, l'opérateur saura en temps réel s'il doit remplacer les sachets déshydratants tout en contrôlant si le produit emballé n'a pas été endommagé.

PROPASECARD est parfait pour être utilisé avec des sachets déshydratants, quelle que soit l'application.

De plus, l'indicateur d'humidité **PROPASECARD** est facile à lire et à utiliser. En effet les pastilles passent du bleu au rose au fur et à mesure qu'elles détectent les différents niveaux d'humidité indiqués.



Indicateurs à hublot : PROPASECARD hublot peut être inséré dans les housses de protection afin de contrôler de l'extérieur le taux d'humidité relative intérieur de l'emballage.





Quelques-unes des principales applications :

- Electronique
- Composants militaires
- Instruments optiques
- Secteur automobile
- Diagnostic
- Musées et œuvres d'art

Grace aux indicateurs d'humidité Propasecard, vous pourrez connaitre instantanément le taux d'humidité auxquels sont exposés vos produits à protéger pendant le transport et le stockage.

