



propa[®]secard

Per problemi relativi a:



Umidità



Condizioni climatiche

Dati preziosi, in tempo reale!

PROPASECARD è una targhetta di cartoncino rigido con spot di lettura reversibili “**senza dicloruro di cobalto**” che indicano il superamento di un dato valore di umidità relativa (UR) attraverso il viraggio del colore da blu a rosa.

PROPASECARD deve essere inserito nell'imballo del prodotto che si desidera controllare ed è disponibile in numerose configurazioni. **PROPASECARD** è in grado di monitorare il tasso di UR a partire dal 5% fino ad arrivare ad un UR del 90%, a seconda dell'applicazione e della necessità.

PROPASECARD fornisce la prova immediata visiva del livello di UR in un ambiente e/o imballo. Se il tasso di umidità indicato risulta essere elevato, l'operatore saprà in tempo reale che è necessario sostituire il prodotto disidratante e controllare che la qualità del manufatto non sia stata alterata.

PROPASECARD è ideale per essere utilizzato unitamente a prodotti disidratanti in qualsiasi applicazione.

L'indicatore di umidità **PROPASECARD** è facile da usare ed immediato da leggere. Gli spot si presentano di colore blu e virano al rosa al raggiungimento dei diversi livelli di umidità indicati.



Indicatori ad oblò : PROPASECARD oblò può anche essere inserito nelle cuffie, nei sacchi o nei cappucci di protezione al fine di controllare dall'esterno il tasso di umidità relativa all'interno dell'imballo.





Principali applicazioni:

- Elettronica
- Componenti Militari
- Strumenti ottici
- Farmaceutico
- Imballaggio
- Settore automobilistico
- Diagnostica
- Musei ed opere d'arte

Grazie agli indicatori di umidità **Propasecard**, potrete conoscere immediatamente il tasso di umidità al quale sono stati sottoposti i vostri prodotti da proteggere durante il trasporto e lo stoccaggio.

